


現場名		工事名	原状回復工事
-----	--	-----	--------

2024年 作成

— 施工前 —

— 施工後 —



トランクルーム内壁 汚れ



トランクルーム枠塗膜剥がれ




— 施工前 —



リビング カーテンボックス中央ジョイント隙間



— 施工後 —



リビング配線モール残置



— 施工前 —



カーテンボックス・枠 各所 茶シミあり



同上

— 施工後 —



— 施工前 —



主寝室床傷



同上


— 施工後 —



— 施 工 前 —



主寝室トイレドアの小口端破損



洗濯機置き場上吊戸棚の扉端傷

— 施 工 後 —



— 施工前 —



ベランダ給湯器置き場内 ハト糞汚れ



ベランダ室外機・給湯器置き場内 ハトの巣ができています

— 施工後 —

