

現場名	一戸建て	工事名	原状回復工事	確認日	2024年5月1日
<p>★ USB充電ポート増設箇所</p> <p>Living Dining Kitchen</p> <p>Bedroom 戸傷</p> <p>ハト巣</p> <p>床へこみ</p> <p>Balcony</p> <p>Bath Room</p> <p>Powder Room</p> <p>Walk in Closet</p> <p>Master Bedroom</p> <p>戸端欠損</p> <p>ハトの巣ができる</p> <p>床傷</p> <p>床鳴りしま</p> <p>S.Clo.</p> <p>TR</p> <p>Entr.</p> <p>House Corporation</p>					